




**Informacja OKR ATOL sp. z o.o. dotycząca spełnienia wymagań dla wody basenowej zespołu basenów otwartych przy ul. Spacerowej 20, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.**

Niecka basenowa	W zakresie parametrów mikrobiologicznych	Ogólna ocena wyników badań wody basenowej wykonanych w dniu <u>06-08-2018</u> ....
Basen sportowy		POZYTYWNA
Basen rekreacyjny		POZYTYWNA
Brodzik		POZYTYWNA


**LEGENDA:**

Ocena pozytywna



Ocena negatywna



**KIEROWNIK**  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Paweł Bielański